



El alcalde de Béjar, Alejo Riñones ha realizado una rueda de prensa en la mañana de hoy lunes, 9 de octubre, en la cual se ha anunciado la apertura de la calle de Tomás Bretón al mediodía, dicha obra se ha ejecutado en base al proyecto de pavimentación, agua y alcantarillado de la calle Tomás Bretón, con una superficie de actuación de 600 m² y con una longitud de 130 m lineales.

El proyecto está englobado dentro de los Planes Provinciales 2016-2017 con un presupuesto total de 160.355,47 €, de los cuales la Diputación de Salamanca subvenciona un total de 141.181,99 € y el ayuntamiento aporta 19.174,48 €.

Algunos datos técnicos:

- Se ha realizado el cajeadado de toda la calle con la sustitución de las redes generales existentes, debido a las malas condiciones que se encontraban por el paso del tiempo.
- En la nueva red de agua se ha instalado un tubo de fundición de 100 mm de diámetro. Con la ejecución de pozos de llaves, donde se han colocado 10 pozos de agua de la red domiciliaria. Y se han sustituido todas las acometidas domiciliares de agua, con un total de 20 unidades.

Hoy se ha producido la reapertura de la calle Tomás Bretón

Lunes, 09 de Octubre de 2017 15:23

- En la red de saneamiento se ha instalado un tubo de PVC liso con un diámetro de 315 mm y la instalación de 6 pozos de registro a lo largo de la calle. Con la sustitución de las acometidas de desagües pluviales y fecales (33 unidades en total).

- La instalación de 6 unidades de sumideros en la calle Tomás Bretón.

- Y la dotación de 3 bocas de riego y 1 de incendios.

- Con el objetivo de retirar el cableado aéreo actual se ha colocado una canalización para el alumbrado público y así mejorar la seguridad y la estética de la calle.

- La reposición del pavimento, comprende la colocación de una solera de 20 cm de hormigón y el posterior solado de piedra de granito con un espesor de 10 cm.

Indicar que en la fachada de la Residencia de San Miguel existía una roca que sobresalía del pavimento, por lo que se ha picado y se ha procedido a la colocación de un banco de granito en su lugar. Además se ha mejorado el acceso a la residencia procediendo a la retirada de las escaleras con la colocación de una nueva rampa y barandilla.